

Návod k lepení

TRANSPORT A USKLADNĚNÍ:

Produkt by měl být vždy transportován v horizontální poloze a skladován při teplotě minimálně +10°C. Před lepením skladovat minimálně jeden den při pokojové teplotě nebo nahřát teplovzdušným zařízením.

VLASTNOSTI PODKLADU NA LEPENÍ:

Podkladová plocha pro lepení musí být rovná, suchá, očištěná od prachu, nečistot, odmaštěná. Doporučená pracovní teplota je +18°C. Neaplikujte materiál při teplotách pod +10°C. Vyhýbejte se přímému slunečnímu záření během aplikace. Produkt je možné lepit na omítku, dřevo, beton, sádkarton, obkládačky, jakož i širokou škálu umělohmotných látek.

Důležité: Před lepením bledých respektive světlých textur interiérovým lepidlem zkontrolujte, zda barva podkladu neprosvítá (týká se pouze světlých textur pískovce). V případě, že jsou na stěně barevné rozdíly a jsou viditelné (přes pískovec), je třeba stěnu nejprve namalovat jednou barvou (doporučíme bílou).

Důležité: Před nanesením lepidla zkontrolujte savost povrchu. V případě zvýšené savosti naneste nejdříve penetrační nátěr. V opačném případě dojde k předčasnému uschnutí lepidla a produkt nebude na stěně držet. Jde hlavně o podklady jako je beton, vápenné, vápenno - cementové nebo cementové omítky a pórobeton. Stěnu napenetrujte také v případě, že ji již máte namalovanou barvou.

PŘÍSLUŠNÉ LEPICÍ HMOTY:

Interiér: (balení 180g)

Obsah balení za stálého míchání postupně nasypete do cca 2,0 - 2,2 l studené vody a dobře smíchejte. Nechte stát 10 minut. Přidejte 0,5 dcl povrchového nátěru (bílá láhev) a dobře promíchejte. Nechte stát 5 minut. V jedné nádobě doporučujeme vydělavat jen jedno balení pro 3m². Lepidlo je třeba nanášet na podkladní plochu (ne na obkladový materiál) výlučně hřebenovým hladítkem - velikost zubu maximálně 4mm.

Exteriér: (pro 3m² je spotřeba cca 4kg; doporučujeme bílé, mrazuvzdorné, pružné minerální lepidlo na obkladový materiál)

Minerální lepidlo připravte dle návodu výrobce. Lepidlo je třeba nanášet na podkladní plochu (ne na obkladový materiál) výlučně hřebenovým hladítkem - velikost zubu maximálně 4mm. Nepřikrývejte příliš velký prostor lepicí hmotou najednou.

LEPENÍ A ŘEZÁNÍ:

Před lepením obkladového materiálu odstraňte nečistoty ze zadní části produktu (z pískovcové tapety přebytečný písek). Všechny produkty je možné ze zadní strany řezat nožem na požadovanou velikost a tvar. Na podkladovou plochu naneste potřebnou lepicí hmotu. Postupně obklad důkladně přitlačujte na podkladovou plochu plst'ovým hladítkem, ne rukou! U pískovcové tapety je možné jemným třením vnější pískovcové vrstvy vyretušovat a opravit menší nedostatky materiálu. Toto je nutné udělat ihned po nanesení povrchového nátěru. Pro dosažení kvádrovitého vzhledu je třeba požadované kusy nařezat, nalepit se spárami a následně vyspárovat.

SPOJE MATERIÁLU:

Pro spoje materiálu doporučujeme následující: po nalepení 1. role nalepte 2. roli tak, že se budou překrývat na cca 3 - 5 cm. Následně seřízněte obě vrstvy jedním, nepravidelným řezem a odstraňte přebytečný materiál z obou rolí. Řez tak bude stejný na obou rolích. Role následně přitiskněte k sobě plst'ovým hladítkem. Po uschnutí lepicí hmoty (cca 24 hod) u pískovcové tapety naneste na spoj povrchový nátěr a velmi jemným třením v případě potřeby dodatečně spoj vyretušujte. Pro beton,

rez je možné použít spárovací tmel, jehož aplikace je stejná jako u jiných spárovacích hmot pro obkladové materiály.

Nanášení ochranných nátěrů: Povrchový ochranný nátěr pro interiér a exteriér

Pro ochranu produktu a perfektní vzhled je třeba nanést speciální nátěr, který je součástí balení, malířským válečkem. Před použitím je nutno nátěr v lahvi důkladně promíchat. Vylijte cca polovinu obsahu láhve do předem připravené nádoby. Následně láhev zavřete a důkladně protřepejte. Vylijte celý obsah láhve. Nátěr nanášíme po uschnutí lepicí hmoty. Tato schne minimálně 24 hodin. Neaplikujte nátěr při teplotách pod +10°C. Povrchový nátěr je třeba v exteriéru obnovit každých 8 až 10 let. V interiéru není obnova nátěru nutná.

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ: nůž, úhломěr, metr, plst'ové hladítko, hřebenové hladítko - velikost zubu max. 4mm, štětec, váleček na malování, horkovzdušná pistole (v případě, že bude produkt aplikován na extrémně nerovný povrch nebo při nízké teplotě).

Všechny informace v tomto návodu na použití jsou založené na našich znalostech a praktických zkušenostech. Vzhledem na rozmanitost možností při aplikaci materiálu za uvedené informace právně nezodpovídáme.

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO:

<https://www.youtube.com/watch?v=wbDwUndGE9Q&feature=youtu.be>

<https://www.youtube.com/watch?v=3VmYxUqx1XE>

<https://www.youtube.com/watch?v=N-wFiQNv1W8>